

# **Seminar om Vandbyggerens Hverdag**

**Bygning 101, Lokale 1, DTU, 2800 Lyngby**

**Onsdag d. 28 januar 2003**



**DANSK VANDBYGNINGSTEKNISK SELSKAB**  
DANISH SOCIETY OF HYDRAULIC ENGINEERING

v/ Helge Gravesen, Carl Bro as, Granskoven 8, 2600 Glostrup  
Tlf. +45 4348 6328, Fax +45 4363 6567, email: [hlg@carlbro.dk](mailto:hlg@carlbro.dk)

● Velkomst ved formand for DVS  
Helge Gravesen

1

Vedligeholdelse af havne- og sluseværker,  
Lotte Kittelmann Bonde (Kystdirektoratet)

2

Entreprenørens erfaringer fra Prøvestenen,  
Claus Juel Hansen (Skanska)

3

● Jetty 2 Fredericia,  
Erik Daugaard (Carl Bro)

4

● Nye dækmole i Hirtshals,  
Hans Jørgen Kallehauge (Per Aarsleff)

5

Modellering af tilsandingsproblemer ved Torsminde,  
Erik Østergaard Madsen (DHI)

6

Amager Strandpark,  
Ulf Anderscou (Niras)

7

● Thyborøn havn,  
Henning Lauridsen og Günther Hansen (Rambøll)

8

Tuborg Syd,  
Stig Balduin Andersen (Cowi)

9

Ny færgeterminal i mellembassinet,  
Thomas Møllerup / Anders Hansen (MTHøjgaard)

10

Havneudbygningen i Middelfart,  
Hans Christian Lollike (Carl Bro)

11

● LNG terminaler i Mellemøsten,  
Lars Gjørret (Cowi)

12

## Seminar : Vandbyggerens hverdag

DTU, Auditorium 81, Building 116

Nr	Fornavn	Efternavn	Company	Speaker	Spisning
1	Helge	Gravesen	Carl Bro	Ja	Ja
2	Erik	Daugaard	Carl Bro	Ja	Ja
3	Hans Christian	Lollike	Carl Bro	Ja	Ja
4	Stig	Balduin Andersen	Cowi	Ja	Ja
5	Lars	Gjørret	Cowi	Ja	Ja
6	Erik	Østergaard Madsen	DHI	Ja	Ja
7	Lotte	Kittelmann Bonde	Kystdirektoratet	Ja	Ja
8	Ole	Steen Christensen	MT Højgaard	Ja	Ja
9	Ulf	Anderskov	Niras	Ja	Ja
10	Henrik	Rasmussen	Per Aarsleff	Ja	Ja
11	Henning	Lauridsen	Rambøll	Ja	Ja
12	Günther	Hansen	Rambøll	Ja	Ja
13	Claes	Juhl Hansen	Skanska	Ja	Ja
14	Ole	Berthelsen	Copenhagen Port		Ja
15	Dorte	Gadeberg	Cowi A/S		Ja
16	Thomas	Gierlevsen	DHI		Ja
17	Kjeld	Dahl Sørensen	Esbjerg Havn		Ja
18	Carsten	Michaelsen	Esbjerg Havn		Ja
19	Frits	Bosse	Esbjerg Havn		Ja
20	Erik	Brenniche	Esbjerg Havn		Ja
21	Torben	Poulsen	Esbjerg Havn		Ja
22	Lars	Bødker	Geo		Ja
23	Morten	Rasmussen	Geo		Ja
24	Poul	Larsen	Geo		Ja
25	Lars	Christensen	Grønbech & Sønner		Ja
26	Peter	Hasbo	Hasbo A/S		Ja
27	Per	Sørensen	Kystdirektoratet		Ja
28	Jørgen	Vesth-Hansen	Københavns Havn		Ja
29	Niels Erik	Ottesen Hansen	LIC engineering		Ja
30	Hanne	Grinsted	Moe & Brødsgaard		nej
31	Jørn	Jensen	Niras		Nej
32	Miguel	Pires	Niras		Ja
33	Christian	Paulsen	Niras		Ja
34	Søren V.	Kristensen	Per Aarsleff		Ja
35	Thomas	Gribsholt	Per Aarsleff		Ja
36	Ole	Møller	Per Aarsleff		Ja
37	Jørgen	Lisby	Per Aarsleff		Ja
38	Jesper D.	Christensen	Per Aarsleff		Ja
39	Thorbjørn K.	Jørgensen	Per Aarsleff		Ja
40	Jesper K.	Jacobsen	Per Aarsleff		Ja
41	Palle	Florup	Per Aarsleff		Ja
42	René	Mølgaard Jensen	Per Aarsleff		Ja
43	John	Madsen	Peter Madsen rederi		Ja
44	Jesper	B. Pedersen	Peter Madsen rederi		Ja
45	Jørgen	Vedsted	Scandlines		Ja
46	Bjarne	Kilde	Scandlines		Ja
47	Niels	Jeppesen	Skanska		Ja
48	Jørn	Asmussen	Skanska		Ja
49	Ole	Juul Jensen	Cowi		Ja
50	Jens	Kirkegaard	DHI		Ja
51	Peter	Frigaard	AU		Ja



**DANSK VANDBYGNINGSTEKNISK SELSKAB**  
DANISH SOCIETY OF HYDRAULIC ENGINEERING

v/ Helge Gravesen, Carl Bro as, Granskoven 8, 2600 Glostrup  
Tlf. +45 4348 6328, Fax +45 4363 6567, email: hlg@carlbro.dk

JK.

19.12.2003  
HIG

**Seminar om Vandbyggerens Hverdag  
med efterfølgende generalforsamling**

**Foreløbigt program**

Tidspunkt: Onsdag d. 28 januar 2003, kl. 12.30 – 20.00

Mødested: Seminar: Bygning 101, Lokale 1, DTU, 2800 Lyngby


- 12.30 – 12.40 Velkomst ved formand for DVS Helge Gravesen
- 12.40 – 13.10 Vedligeholdelse af havne- og sluseværker, Lotte Kittelmann Bonde (Kystdirektoratet)
- 13.10 – 13.40 Entreprenørens erfaringer fra Prøvestenen, Claus Juel Hansen (Skanska)
- 13.40 – 14.10 Jetty 2 Fredericia, Erik Daugaard (Carl Bro)
- 14.10 – 14.30 Kaffepause
- 14.30 – 14.50 Nye dækmole i Hirtshals, Hans Jørgen Kallehauge (Per Aarsleff)
- 14.50 – 15.20 Modellering af tilsandingsproblemer ved Torsminde, Erik Østergaard Madsen (DHI)
- 15.20 – 15.50 Amager Strandpark, Ulf Anderscou (Niras)
- 15.50 – 16.20 Thyborøn havn, Henning Lauridsen og Günther Hansen (Rambøll)
- 16.20 - 16.40 Pause
- 16.40 – 17.00 Tuborg Syd, Stig Balduin Andersen (Cowi)
- 17.00 – 17.20 Ny færgeterminal i mellembassinert, Thomas Møllerup / Anders Hansen (MTHøjgaard)
- 17.20 – 17.40 Havneudbygningen i Middelfart, Hans Christian Lollike (Carl Bro)
- 17.40 – 18.00 LNG terminaler i Mellemøsten, Lars Gjørret (Cowi)
- 18.15 – 19.15 Middag i Glassalen. Bygning 101
- 19.15 – 20.00 Generalforsamling i DVS

Med venlig hilsen



Helge Gravesen  
formand for DVS

Et ringbind indeholdende kopi af overheads, resumeer eller relevante artikler vil blive udleveret til deltagerne.

Renovering af afvandingsslusen i Hvide Sande 2002.




Nordlig fløjmur, kort side






2002 11 11 12:21

# Renovering af afvandingsslusen i Hvide Sande 2002 & 2003.




Den sydlige fløjmur, hjørne mod vest





# **Snit i fløjmur på afvandingsslusen i Hvide Sande.**



## **OPBYGNING BELÆGNING:**

150 MM ARMERET BETONDÆK




120 MM STABILT GRUS

BUNDSIKRINGSGRUS TIL ERSTATNING AF GL. FYLD OVER DRÆNÆRØR

Renovering af Læmolen i Hvide Sande 2003.





ساحل ۵،۰








**Renovering af Læmolen i Hvide Sande 2003.**



Tværsnit i profil for Læmolen i Hvide Sande, renovering 2003.




**Renovering af slusebygværk i Thorsminde 2002.**



Renovering af slusebygværk i Thorsminde 2002.






**Renovering af Nordre Moles forankring i Thyborøn 2003.**






**Renovering af Nordre Moles forankring i Thyborøn 2003.**






# Snit i Nordre Mole i Thyborøn.

## THYBORØN HAVN NDR. MOLE REPARATION



TVÆRSNIT 1:20





# Prøvestenen

Deponi for  
forurenet jord

## Projektet

Beliggenhed  
Prøvestenen  
København S

Byggetype  
Vandbygning

Kunde  
Udviklingsselskabet Prøvestenen

Rådgiver  
Moe & Brødsgaard a/s

Byggeperiode  
2002-2004

Entrepriseform  
Totalentreprise

Byggenummer  
7111-100916

Kontraktsum  
85 mio. kr.

## Yderligere information

Skanska Danmark A/S

Telefon 70 13 50 50  
[www.skanska.dk](http://www.skanska.dk)



Entreprisen omfatter etableringen af et tæt deponi til forurenet jord udført som en udvidelse af Prøvestenen med en halvø ud i Øresund.

Dækmolen etableres på 3-14 meters vanddybde med en kombination af cofferdam med sandkerne og stenkastningsmole med kerne af leret kl. 1 jord.

Sagen udføres af Division Anlæg som egenproduktion.

Hovedmængder:

Spunsjern: 4300 tons

- Låse tætning (Roxan-system)	44.000 lbm
- Stræk UNP400	1.400 lbm
- Anker M39 – M64	750 stk heraf 500 sat med dykker

Beton i kajhammer længde 700m: 1700 m<sup>3</sup>

Sandfyld i cofferdam: 200.000 m<sup>3</sup>

Jordfyld i dæmning/mole: 1.117.000 ton

Dæksten på dæmning: 50.000 m<sup>3</sup>

Boret jordanker Gewi 63, 150 ton, længde 26: 115 stk






[illegible]

- Istandsættelse – betonrenovering – levetid 10 år
- Istandsættelse – spunsvægsindkapsling – levetid 50 år

- Bygherre: ADP A/S, Fredericia
- Operatør, Jetty II: A/S Dansk Shell
- Råolieudskibere: Mærsk og DONG
- Entreprenør: Per Aarsleff A/S
- Rådgiver: Carl Bro as



# Shell-terminalen. Jetty II



## Hovedkomponenter:

- Centralplatform
- Adgangsbro
- Slangetårn og olieinstallationer
- Duc d'alber

## Detailjer:

- **Anløb af skibe indtil 275 m længde overalt**
- **Max. displacement under anløb: 85.000 tons**
- **Ubelastet fenderlinie 1,80 m foran centralplatform**
- **Vanddybde, eks., 15,0 m**

# Shell-terminalen. Jetty II

## Udførelsesår: 1965

### Delkomponenter:

- Sænkekasse øst, inddelt i 6 kamre
- Sænkekasse vest, inddelt i 6 kamre
- Mellemdæk, mellem sænkekasser
- Dæk over sænkekasser
- Adgangsbro med rørbæringer

## Sænkekasser, dæk mv.: Armeret beton

Architectural drawing of Section A 1200, showing a cross-section of a building. The drawing includes a small inset detail of a corner joint. Dimensions are indicated: 1010, 730, and 1200. The drawing is oriented vertically on the page.

**Ifølge tegninger: 0,5 m ral på af-gravet bund.**

## Virkeligheden:

**Ral: 0,5 m til ca. 1,0 m**

## Sand i alle kamre til underside af betondæk

**Betondækstykkelse ca. 0,4 m og ikke 0,20 m (og ingen adgangs- muligheder)**

1. **Introduction**  
 2. **Background**  
 3. **Methodology**  
 4. **Results**  
 5. **Discussion**  
 6. **Conclusion**  
 7. **References**  
 8. **Appendix**  
 9. **Index**  
 10. **Table of Contents**  
 11. **Abstract**  
 12. **Summary**  
 13. **Key Words**  
 14. **Keywords**  
 15. **Subject Headings**  
 16. **Classification**  
 17. **Indexing**  
 18. **References**  
 19. **Appendix**  
 20. **Index**  
 21. **Table of Contents**  
 22. **Abstract**  
 23. **Summary**  
 24. **Key Words**  
 25. **Keywords**  
 26. **Subject Headings**  
 27. **Classification**  
 28. **Indexing**  
 29. **References**  
 30. **Appendix**  
 31. **Index**  
 32. **Table of Contents**  
 33. **Abstract**  
 34. **Summary**  
 35. **Key Words**  
 36. **Keywords**  
 37. **Subject Headings**  
 38. **Classification**  
 39. **Indexing**  
 40. **References**  
 41. **Appendix**  
 42. **Index**  
 43. **Table of Contents**  
 44. **Abstract**  
 45. **Summary**  
 46. **Key Words**  
 47. **Keywords**  
 48. **Subject Headings**  
 49. **Classification**  
 50. **Indexing**  
 51. **References**  
 52. **Appendix**  
 53. **Index**  
 54. **Table of Contents**  
 55. **Abstract**  
 56. **Summary**  
 57. **Key Words**  
 58. **Keywords**  
 59. **Subject Headings**  
 60. **Classification**  
 61. **Indexing**  
 62. **References**  
 63. **Appendix**  
 64. **Index**  
 65. **Table of Contents**  
 66. **Abstract**  
 67. **Summary**  
 68. **Key Words**  
 69. **Keywords**  
 70. **Subject Headings**  
 71. **Classification**  
 72. **Indexing**  
 73. **References**  
 74. **Appendix**  
 75. **Index**  
 76. **Table of Contents**  
 77. **Abstract**  
 78. **Summary**  
 79. **Key Words**  
 80. **Keywords**  
 81. **Subject Headings**  
 82. **Classification**  
 83. **Indexing**  
 84. **References**  
 85. **Appendix**  
 86. **Index**  
 87. **Table of Contents**  
 88. **Abstract**  
 89. **Summary**  
 90. **Key Words**  
 91. **Keywords**  
 92. **Subject Headings**  
 93. **Classification**  
 94. **Indexing**  
 95. **References**  
 96. **Appendix**  
 97. **Index**  
 98. **Table of Contents**  
 99. **Abstract**  
 100. **Summary**  
 101. **Key Words**  
 102. **Keywords**  
 103. **Subject Headings**  
 104. **Classification**  
 105. **Indexing**  
 106. **References**  
 107. **Appendix**  
 108. **Index**  
 109. **Table of Contents**  
 110. **Abstract**  
 111. **Summary**  
 112. **Key Words**  
 113. **Keywords**  
 114. **Subject Headings**  
 115. **Classification**  
 116. **Indexing**  
 117. **References**  
 118. **Appendix**  
 119. **Index**  
 120. **Table of Contents**  
 121. **Abstract**  
 122. **Summary**  
 123. **Key Words**  
 124. **Keywords**  
 125. **Subject Headings**  
 126. **Classification**  
 127. **Indexing**  
 128. **References**  
 129. **Appendix**  
 130. **Index**  
 131. **Table of Contents**  
 132. **Abstract**  
 133. **Summary**  
 134. **Key Words**  
 135. **Keywords**  
 136. **Subject Headings**  
 137. **Classification**  
 138. **Indexing**  
 139. **References**  
 140. **Appendix**  
 141. **Index**  
 142. **Table of Contents**  
 143. **Abstract**  
 144. **Summary**  
 145. **Key Words**  
 146. **Keywords**  
 147. **Subject Headings**  
 148. **Classification**  
 149. **Indexing**  
 150. **References**  
 151. **Appendix**  
 152. **Index**  
 153. **Table of Contents**  
 154. **Abstract**  
 155. **Summary**  
 156. **Key Words**  
 157. **Keywords**  
 158. **Subject Headings**  
 159. **Classification**  
 160. **Indexing**  
 161. **References**  
 162. **Appendix**  
 163. **Index**  
 164. **Table of Contents**  
 165. **Abstract**  
 166. **Summary**  
 167. **Key Words**  
 168. **Keywords**  
 169. **Subject Headings**  
 170. **Classification**  
 171. **Indexing**  
 172. **References**  
 173. **Appendix**  
 174. **Index**  
 175. **Table of Contents**  
 176. **Abstract**  
 177. **Summary**  
 178. **Key Words**  
 179. **Keywords**  
 180. **Subject Headings**  
 181. **Classification**  
 182. **Indexing**  
 183. **References**  
 184. **Appendix**  
 185. **Index**  
 186. **Table of Contents**  
 187. **Abstract**  
 188. **Summary**  
 189. **Key Words**  
 190. **Keywords**  
 191. **Subject Headings**  
 192. **Classification**  
 193. **Indexing**  
 194. **References**  
 195. **Appendix**  
 196. **Index**  
 197. **Table of Contents**  
 198. **Abstract**  
 199. **Summary**  
 200. **Key Words**  
 201. **Keywords**  
 202. **Subject Headings**  
 203. **Classification**  
 204. **Indexing**  
 205. **References**  
 206. **Appendix**  
 207. **Index**  
 208. **Table of Contents**  
 209. **Abstract**  
 210. **Summary**  
 211. **Key Words**  
 212. **Keywords**  
 213. **Subject Headings**  
 214. **Classification**  
 215. **Indexing**  
 216. **References**  
 217. **Appendix**  
 218. **Index**  
 219. **Table of Contents**  
 220. **Abstract**  
 221. **Summary**  
 222. **Key Words**  
 223. **Keywords**  
 224. **Subject Headings**  
 225. **Classification**  
 226. **Indexing**  
 227. **References**  
 228. **Appendix**  
 229. **Index**  
 230. **Table of Contents**  
 231. **Abstract**  
 232. **Summary**  
 233. **Key Words**  
 234. **Keywords**  
 235. **Subject Headings**  
 236. **Classification**  
 237. **Indexing**  
 238. **References**  
 239. **Appendix**  
 240. **Index**  
 241. **Table of Contents**  
 242. **Abstract**  
 243. **Summary**  
 244. **Key Words**  
 245. **Keywords**  
 246. **Subject Headings**  
 247. **Classification**  
 248. **Indexing**  
 249. **References**  
 250. **Appendix**  
 251. **Index**  
 252. **Table of Contents**  
 253. **Abstract</**

## A black and white photograph showing a large-scale industrial construction project. The image is dominated by a complex, dark steel framework that forms the skeleton of a massive structure, possibly a ship's hull or a large industrial building. A prominent vertical mast or chimney structure rises from the left side of the frame. The background is a bright, overexposed sky, contrasting sharply with the dark, intricate steelwork. The overall composition emphasizes the scale and complexity of the engineering.

**Carl Bro**   
Intelligent Solutions

Учредитель: Владимир Владимирович Шенников

# Shell-terminalen. Jetty II

**Påsejling af sydøstlige hjørne af centralplatformen den 07.05.2002.**



## Blivende deformationer og skader !!

**Igang sætning af første fase, betoneparationer for levetid 10 år.**

**Diverse undersøgelser mv. resten af 2002. Efterfølgende udbud og udførelse i første halvdel af 2003.**


## Forståelser: Hvorfor ??

**Undersøgelserne viste et meget differentielt skadesbillede – nye og gamle skader – på sænkekasse øst, ingen skader på sænkekasse vest.**





# Shell-terminalen. Jetty II




## Søgen i arkiverne:

- Sænkekasse øst var i 1965 skadet fra liquefaction i forbindelse med undervandssprængning
- Reparation: Forstøbninger og massebeton i kamrene
- Bagstøbninger af visse vægge


# Shell-terminalen. Jetty II

## Betonrenovering

- Afrensning af begroning
- Registrering af revner, revnevidder og betontilstand
- Registrering af korrosion af armering ved ophugning af dæklag ved revner
- Reparation af afskalninger ved udstøbning af underandsbeton
- Reparation af revner ved udstøbning af højstyrkebeton
- Forsegling af overflader
- Revneinjicering
- Iboring af klæbeankre



# Shell-terminalen. Jetty II



**Eksempler på forskellige betonkvaliteter !**

# Shell-terminalen. Jetty II

## Maj 2003: Tid til revurdering som følge af betonkvaliteten !

## Beslutninger, der igangsætter denne fase:

- Spunsvægsindkapsling, levetid 50 år
- Fremtidig vanddybde 16,5 m vand

## Udfordringer:


## Inden spunsvægsramning var sikringsarbejder nødvendige:

- Sikring af sænkekasse øst (monolitisk konstruktion)
- Sikring af rammetraceer
- Sikring af adgangsbro (flytning af reaktionskraft 160 tons)
- Sikring af slangetårn (ny fundering for 2x175 tons)
- ”Tænke anderledes” !

## Konditioner:

- **Jetty II i fuld drift under udførelsen (arbejde i 2-3 døgns vinduer)**
- **Uhyre trange pladsforhold**
- **Uforudsigelige strømforhold (meget dykkertid)**
- **Så vidt muligt kolde arbejdsoperationer**

# Shell-terminalen. Jetty II



## Geologi:

# Lillebæltser


## Parametre:

**Korttid:  $c_u = 20 + 11,2 \times Z \text{ kN/m}^2$ ,  
 $0 < Z < 8 \text{ m}$ , Z er dybden under  
oprindelig bund.**

 $c_{II} = 110 \text{ kN/m}^2, \text{ for } Z > 8\text{m}.$ 

**Langtid:  $\varphi' = 16,3^\circ$ ,  $c' = 0,1 \times c_u$   
(kun passivside)**

# Shell-terminalen. Jetty II



## Sikring af sænkekasse øst:

### Fjernelse af sandfyld:

1. Vandspejlet i det kammer, der fjernes sand fra må ligge mellem 0,5 m under og 0,5 m over vandstanden i Lillebælt.
2. Største tilladelige differensjorndtryk imellem nabokamre skal være begrænset til en sandfyldshøjde på 3,0 m.

## Betonindpumpning (koldt arbejde):

Indervægge tillades belastet med støbetryk på 1,5 m beton. For ydervægge kan følgende støbetrin tillades: kote -15 m til -11 m, til -8 m, til -6 m og derefter i 1,5 m trin.


**Note:** Sand over kote 0,0 m i sænekasser blev fjernet med speciel ”slamsuger” som koldt arbejde.

## Sikring af rammetraceer:

**Diverse sikringer mod strømunderskæring af konstruktionerne gennem næsten 40 år gav ubehagelige overraskelser !**



# Shell-terminalen. Jetty II



## Sikring af adgangsbro:

- Nyt bundfundament
- Rørsøjler (stål)
- Nyt øvre fundament
- Ny understøtning i adgangsbroens stålkonstruktion (forstærkning)
- Up-jacking af bro (m. hydrauliske donkræfte, designreaktion 160 tons) og etablering af brovederlag


## Fremtiden:

- Monitering af sætninger
- Yderligere jacking af bro

## Udfordringer:

- Tolerancer og strømforhold
- En ovenoverliggende bro


# Shell-terminalen. Jetty II



## Sikring af slangetårn:

- **Indsvejsning af stålkonstruktion imellem søjleben, excen-trisk og i 2 niveauer**
- **Lodrette stålrør (6 stk.) igen-nem mellemdæk (vandret kraftoverførsel i dækniveau)**
- **Udveksling i kote +1,0 m (un-der mellemdæk) til 6 stk. stål-søjler**
- **6 stk. stålrørssøjler**
- **Fælles bundfundament i kvali-tetsbeton**
- **Renselagsfundament i kvali-tetsbeton**
- **Eksisterende ral og håndsten i funderingsniveau**

# Shell-terminalen. Jetty II



## Sikring af slangetårn:


- Udførelse oppefra og ned (fundament som det sidste) !
- Etablering af modhold for overskæring af eksisterende søjler i slangetårnet
- Succesiv overskæring af eksisterende slangetårnsben efter sikring mod sideflytninger
- Aflastning af modhold

**Registrerede sætninger: 3 – 10 mm.**

**Alle vindgitre i eksisterende slange-  
tårnskonstruktion bevares.**

**Kræfter i ben: 65 tons, 75 tons og 35 tons**


# Shell-terminalen. Jetty II



**Uhyre trange pladsforhold og rørintallationer**


**Bemærk: Vibrationsmåler**

# Shell-terminalen. Jetty II



Uhyre trange pladsforhold og rørinstallationer


# Shell-terminalen. Jetty II



Uhyre trange pladsforhold og rørinstallationer



# Shell-terminalen. Jetty II



Forskellige forankrings-  
principper:

- Eet ankerniveau
- To ankerniveauer


Spunsvægsjern:

- Larssen 606K (2540 cm<sup>3</sup>)
- Larssen 605K (2030 cm<sup>3</sup>)

Ankre:

- SAS gevindankre ø50

# Shell-terminalen. Jetty II




**Bemærk: Spring i rammekoter**






# Shell-terminalen. Jetty II



Eks. på interims-  
afstivning af spuns-  
vægsjern

# Shell-terminalen. Jetty II




## Vibrationsmålinger, eksemplet er fra slangeårnet

Under ramningen (skærpet overvågning) var foreskrevet følgende:  
 Sænkekasser:  $v < 7,5 \text{ mm/sek}$ , undtagelsesvist  $10 \text{ mm/sek}$  (ved rammestedet)  
 Slangetårn:  $v < 15 \text{ mm/sek}$




# Shell-terminalen. Jetty II



**Bevægelser:**  
Gl. vederlag, fastgjort til  
sænkekasse, bevæger sig  
i forhold til friskåret ben på  
slangetårn.


# Shell-terminalen. Jetty II



## Bevægelse:

**Deformation af interimsafstivning fra sætninger af sænkekasse efter monteringen af afstivning (4 – 5 cm)**

# Shell-terminalen. Jetty II



## Sætninger mv. på grund af spunsvægsramning:

- **Generelle sætninger ~10 mm**
- **Differenssætninger over sænkekasser ~40 mm (SV) og ~20 mm (SØ)**
- **Komprimering af underliggende rallag 4 – 8 % ved øst-henh. Vestsiden**
- **Sænkekasse øst "mere stabil" end sænkekasse vest**

# Shell-terminalen. Jetty II



Restarbejder, ultimo

jan. 2004:

- Resterende forankringsarbejder
- Sandindfyldning fra land (kamre med ”møgspeder” og sandindpumpning)
- Fremrykning af fenderlinie ca. 0,5 m
- Apterling (hammer mv.)

Planlagt afslutning: April  
2004



## HIRTSHALS HAVN – FLYTNING AF VESTLIG DÆKMOLE:

Bygherre:	Kystdirektoratet
Rådgiver:	Rambøll, Ålborg
Entreprenør:	Per Aarsleff A/S
Udførelsesperiode:	Januar 03 - Februar 04
Entreprisenum:	43.434.343,00 kr.

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff

## HOVEDMÆNGDER:

Bortgravning af sand og ler:	105.000 m <sup>3</sup>
Optrækning af eksisterende spuns:	7.600 m <sup>2</sup>
Optrækning af pæle:	250 stk.
Nedbrydning af betonyldt tømmerkiste:	38 lbm.
Fjernelse af sten og ral i eksisterende mole:	135.000 m <sup>3</sup>
Levering af nye brudsten op til 24 tons:	62.000 m <sup>3</sup>
Indbygning af eksisterende sten i ny mole:	135.000 m <sup>3</sup>
Levering og udlægning af filterdug:	35.000 m <sup>2</sup>
Levering og ramning af spunsjern:	160 tons

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff

## KØRENDE MATERIEL:

### GRAVEMASKINER:

120 t hydraulisk:	Hitachi EX 1200 m. GPS og IHC maskinstyring
90 t hydraulisk:	CAT 375 m. GPS og IHC maskinstyring
90 t hydraulisk:	CAT 375
80 t hydraulisk:	CAT 245 m. GPS og IHC maskinstyring samt long stick 20 m
45 t hydraulisk:	CAT 345
100 t wiremaskine:	American 7260

### GUMMIGEDE:

60 t gummiged:	Komatsu WA 600 m. vejecomputer
----------------	--------------------------------

### DUMPERE:

50 tons dump truck:	CAT 769
---------------------	---------

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff

## FLYDENDE MATERIEL:

### UDDYBNINGSFARTOJER:

Mjolner R:	Komatsu PC 3000, 300 tons hydraulisk gravemaskine m. GPS og maskinstyring
Jette SAJ:	CAT 235, 45 tons hydraulisk gravemaskine m. 2 spilpramme
Rocky:	Demag 300 tons hydraulisk gravemaskine m. GPS og maskinstyring m. 2 spilpramme

### SLÆBEBÅDE:


Per Aarsleff A/S:	Aarsleff N
Svendborg Bugser	Sveasund og Storesund



### STENPRAMME:

1000 tons:	PAA 104
2000 tons:	PAA 102
2500 tons:	E3504

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff









Opbygning af stendepot

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff




Kørevej langs bølgeskærm under  
opbygning

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



De store mængder af sten kræver et stort  
areal

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Boring af huller for sprængning

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Molehovedet få minutter efter  
sprængning

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Opgravning af den eksist. dækmole

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff




Opgravningen og sorteringen af sten i  
fuld gang

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Overraskelser som sammenkitning af  
stenene kan gøre arbejdet besværligt

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Optrækning af spuns foretaget med  
vibrator


Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Syning af filterdug


Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff






Fiberdugen syes sammen af 3 baner

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff




Udlægning af fiberdug

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Begyndelsen på den nye dækmole

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Filtersten fragtet med skib fra Sverige

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



De første 30 m af molefoden

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Arbejdet skrider roligt og sikkert  
fremad

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Losning af 10-20 tons sten fra pram

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



De første dæksten udlagt d. 4. April

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



CAT 375 på arbejde

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Hitachi EX 1200 under opbygning

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Hitachi EX 1200 er en af Danmarks  
største gravemaskiner på land

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Arbejdet med udlægning af dæksten  
kræver stort grej

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Dækmolen begynder efterhånden at  
tage form

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Luftfoto af molebyggeriet taget i August

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff





Uddybning til kote -9 øst for den nye  
dækmole

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff




En stor del af uddybningen foretages  
af Casani Sør- Entreprise

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff








Størstedelen af uddybningen er  
foretaget med Mjølner R

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Vejret er ofte en vanskelig  
modstander i vandbygningsarbejder

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Prins Henrik på besøg under årets  
sommertogt til Hirtshals

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff



Prins Henrik på lønningslisten hos Aarsleff

Kystdirektoratet, Rambøll, Aarsleff

Tak for opmærksomheden  
på vegne af:

Per Aarsleff A/S

Udstationeret Rambøll Aarsleff

## Landskabsarkitektur - Flytning af vestlig dæmning

Bygherre:  
Rådgiver:  
Entreprenør:  
Udførelsesperiode:  
Entreprisepåtegning:

Kystdirektoratet  
Rambøll, Ålborg  
Per Aarsleff A/S  
Januar 03 – Februar 04  
43.434.343,00 DKK

### Hovedmængder:

Bortgravning af sand og ler:  
Opgrævnings af eksisterende spunsjern:  
Opgrævnings af pæle:  
Nedbrydning af betonfyldt tømmerskib:  
Fjernelse af sten og ral i eksisterende mole:  
Levering af nye brudsten op til 24 tons:  
Indbygning af eksisterende sten i ny mole:  
Levering og udlægning af filterdug:  
Levering og ramning af spunsjern:

105.000 m<sup>3</sup>  
7600 m<sup>2</sup>  
250 stk.  
38 lbm.  
135.000 m<sup>3</sup>  
62.000 m<sup>3</sup>  
135.000 m<sup>3</sup>  
35.000 m<sup>2</sup>  
160 tons

### Kørende materiel:

120 t hydraulisk gravemaskine:  
90 t hydraulisk gravemaskine:  
90 t hydraulisk gravemaskine:  
80 t hydraulisk gravemaskine:  
45 t hydraulisk gravemaskine:  
100 t wiremaskine:  
60 t gummiged:  
50 t dump truck:

Hitachi EX 1200 m. GPS og IHC maskinstyring  
CAT 375 m. GPS og IHC maskinstyring  
CAT 375  
CAT 245 m. GPS og IHC maskinstyring samt long stik 20 m  
CAT 345  
American 7260  
Komatsu WA 600  
CAT 769

### Flyvende materiel:

Uddybningsfartøj:  
Uddybningsfartøj:  
Uddybningsfartøj:  
Slæbebåd:  
Slæbebåd:  
Stenpram 1000 tons:  
Stenpram 2000 tons:  
Stenpram 2500 tons:

Mjølner R m. Komatsu PC 3000, 300 t hydraulisk gravemaskine  
Jette SAJ m. CAT 235, 45 t hydraulisk gravemaskine m. 2 splitramme  
Rocky, Demag, 300 t hydraulisk gravemaskine m. GPS og maskinstyring m. 2 splitramme  
Aarsleff X, Per Aarsleff A/S  
Sveasund og Storesund, Svendborg Bugser  
PAA 104, Per Aarsleff A/S  
PAA 102, Per Aarsleff A/S  
E3504, Smite Transport

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Foundation, 1999).

There is a growing awareness of the need to address the needs of people with mental health problems. The Department of Health (1999) has set out a vision for the future of mental health services, which includes a focus on prevention, early intervention, and recovery. The vision is based on the principles of partnership, participation, and personalisation. The Department of Health (1999) has also set out a number of key objectives for the future of mental health services, which include: to reduce the number of people with a mental health problem; to improve the quality of life for people with a mental health problem; to ensure that people with a mental health problem have access to the services they need; and to ensure that people with a mental health problem are treated with respect and dignity.

The Department of Health (1999) has also set out a number of key strategies for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity. The Department of Health (1999) has also set out a number of key actions for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity.

The Department of Health (1999) has also set out a number of key challenges for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity. The Department of Health (1999) has also set out a number of key opportunities for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity.

The Department of Health (1999) has also set out a number of key priorities for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity. The Department of Health (1999) has also set out a number of key actions for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity.

The Department of Health (1999) has also set out a number of key challenges for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity. The Department of Health (1999) has also set out a number of key opportunities for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity.

The Department of Health (1999) has also set out a number of key priorities for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity. The Department of Health (1999) has also set out a number of key actions for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity.

The Department of Health (1999) has also set out a number of key challenges for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity. The Department of Health (1999) has also set out a number of key opportunities for the future of mental health services, which include: to develop a culture of partnership and participation; to develop a culture of personalisation; to develop a culture of prevention and early intervention; to develop a culture of recovery; and to develop a culture of respect and dignity.


## Modellering af tilsandingsproblemer ved Thorsminde

Erik Østergaard Madsen DHI - Institut for Vand og Miljø

Baseret på undersøgelser af DHI for og i samarbejde med  
Kystdirektoratet.








## Thorsminde havn :

- Bygget i 1931
- Molekonstruktioner korte ift. bredden af brændingszonen
- Nødvendig dybde: 3.5 m (4.2 m)
- Indsejlingen sander hurtigt til ved stormsituationer
- Fiskerne må ligge stille
- Problemet er først og fremmest den pludselige tilsanding
- Udgravning efter hver storm ca. 170,000 m<sup>3</sup>/år

## Venstre :

**Simuleret langstransport (1992-96)**




## Midt :

**Simuleret kystlinieudvikling (1992-96)**



## Højre :

**Observeret kystlinieudvikling med og uden fodring**






## Nordvestlia storm





16/10 1997




27/10 1997




## Sydvestlig storm



23/10 1999




7/11 1999



Eksisterende  
udforming

Layout A

Layout B



Beregne "lgevægtsdybde" foran indsejlingen

Minimere aflejringer

Forøge by-pass af materiale



Hanstholm havn

Nettotransport: ca. 1 mio. m<sup>3</sup>/år

Udgravning: ca. 100.000 m<sup>3</sup>/år


Dybde ved indsejling: 7.5 m

Bredde af indsejling: 140 m




Tidligere undersøgelser:

Aflejringsproblemerne undersøgt med  
bølge-, strøm- og sedimenttransport  
modeller på en fast bund



... og tilsvarende fra sydvest





## Thorsminde undersøgelse 2003 :

**Morfologiske beregninger - bunden opdateres i simuleringer af storme**  
**Mike21 CAMS (Coastal Area Morphological Shell)**


**Bathymetry: regional opmåling 1999 og lokale opmålinger omkring indsejling før og efter storme - to udvalgt : en fra NV i 1997 og en fra SV i 1999**

**Bølger fra Fjaltring måleren hver tredje time (bølgehøjde, -retning og periode)**

**Målte vandstande**



**Model kalibrering - NV storm 1997 :**



**16/10 1997**



**27/10 1997**



**Bølgemodell NSW**

**Strømningsruhed,  $M = 48 \text{ (m}^{1/3}/\text{s)}$**

**Bølgebrydningskoef. ("Gamma2" i Battjes og Janssen) 1.0**

# Kalibreringsforsøg :

16/10 1997



27/10 1997



Wave model PMS

Gamma2 0.8

M ( $m^{1/3}/s$ ) 32

PMS

0.8

48

PMS





1.0

48



NSW

1.0

48



## NV storm 1997 - Layout A



Bed level (m)

Above	0
-1	-1
-2	-2
-3	-3
-4	-4
-5	-5
-6	-6
-7	-7
Below	-7

16/10 1997



27/10 1997







Bølger : NSW

Gamma2 1.0



M ( $m^{1/3}/s$ ) 48

# SV storm 1999 - Layout A



"Ligevægtsdybde" - langtidssimulering


Konstant bølgefelt fra NV med Hs 3.5 m i  
30 dage





# "Ligevægstdybde" - langtidssimulering


Konstant bølgefelt fra SV med Hs 3.0 m i  
22 dage




## Layout B


- mere strømlinjet udformning

NV storm 16/10- 27/10 1997







NV Hs 2.6 m  
MVS +0.16 m  
20 dage




NW Hs 3.0 m  
MVS +0.35 m  
30 dage




NW Hs 3.5 m  
MVS +0.40 m  
30 dage




SV Hs 2.0 m  
MVS +0.35 m  
30 dage



SV Hs 2.5 m  
MVS +0.48 m  
30 dage



SV Hs 3.0 m  
MVS +0.64 m  
22 dage



SE

## Konklusion

### Aflejring i stormsituationer :

For bølger fra sydvest undgås aflejring


For bølger fra nordvest forbliver vanddybden større end 3.5 m på nær i et meget begrænset område i indsejlingen

### Materialevandring ("by-pass") :

Mængden af sand der passerer indsejlingen forøges, hvilket medfører at kysten umiddelbart syd for havnen får tilført mere sand



## Flodmorfologi - Songwe floden (Malawi og Tanzania)





## DANSK VANDBYGNINGSTEKNISK SELSKAB


### Seminar om Vandbyggerens Hverdag

28 januar 2004, 15.20 – 15.50

Amager Strandpark, Ulf Anderskov (NIRAS)

## Projektets Tilblivelse

### *Historien om Amager Strand*



### Eksisterende kyst

Kysten langs østsiden af Amager er skabt gennem opfyldninger, som gradvis er blevet udnyttet med industrianlæg, boligområder og rekreative områder.

Sammenhængende arealer på østsiden af Amager Strandvej blev i perioden 1930 - 40 sikret som et rekreativt område imellem Helgoland i nord og kommunegrænsen mod Tårnby i syd. Kystområdets rekreative kvaliteter er blevet udviklet igennem årene. I den nordlige del etableredes lystbådehavn, bådebroer, haveforeninger og små foreningshjemsteder. Længst mod syd blev de grønne områder, Tjørn og Femøren tilplantet med parkkarakter. Den centrale del af kyststrækningen blev bevaret som et åbent område - Amager Strand - et rekreativt område ca. 1200 meter langt, som skulle afsluttes ud imod vandet med en kunstigt anlagt sandstrand, idet den oprindelige strandtype i området var en sivbevokset kyst, som ikke var egnet til rekreativ udnyttelse.

Amager Strand er unik som badestrand ved sin beliggenhed som en del af en storby og hovedstad. Det er den eneste badestrand i Københavns Kommune, og den har et opland på over en halv million mennesker inden for en afstand på 10-12 km. På gode sommerdage er der op mod 40 000 besøgende ved Amager Strand.

#### **Den nuværende lave og våde strand(Overhead/ illustration)**

Kystområdet er blevet et af byens meget besøgte rekreative områder, men vedligeholdelsen af sandstranden har givet problemer igennem årene. I perioden op til 60'erne var stranden udformet som en sandstrand, men der var problemer med at opretholde stranden på grund af den svage bølgepåvirkning. Dette skyldes de naturlige forhold i området, som er karakteriseret ved et bredt lavvandet område ud for stranden, som dæmper bølgepåvirkningen på stranden. Forsøg igennem årene på at vedligeholde en attraktiv sandstrand mislykkedes og førte i 60'erne til opførelsen af en lang, lav træspuns i hele strandens længde. Dette tiltag er aldrig kommet til at fungere optimalt bl.a. fordi træspunsen og det bagved liggende sandareal er så lave, at de jævnligt overskylles og at sandet derved trækkes væk fra spunsen, med et følgende behov for gentagne opfyldninger. Herudover har der været en tendens til tangansamlinger på det lave vand ud for spunsen. Kystudviklingen i området har ligeledes igennem årene givet problemer for Helgoland, som i stigende omfang er sandet til, så der ikke er den ønskelige vanddybde i Helgolands bassiner.

Ønsket om et forbedret område og større vanddybder har resulteret i projektet om anlæg af en kunstig strandø.

### Planerne for en ny Amager Strandpark:

Beskrivelse af planernes udvikling gennem


- Stadsgartnerens flyveaskedeponi
- Rivieraplanen
- Trafikministeriet
- Dannelsen af I/S Amager Strandpark.

I februar 2003 besluttede de tre interessenter, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt i fællesskab at stifte Amager Strandpark I/S. Interessentskabet skulle anlægge Amager Strandpark for et samlet beløb på 200 mio. kr. i 2000 priser.

Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S holdt konstituerende møde den 23. juni 2003. I sommeren 2003 har Amager Strandpark I/S udarbejdet et projektforslag der beskriver et basisprojekt for Amager Strandpark. Projektet bygger på de tidligere idéer til projektet. I sommeren 2003 har projektteamet haft en dialog med de brugere, der er berørt af projektet, samt med en fokusgruppe bestående af borgere fra Københavnsområdet.

I efteråret 2003 udarbejdedes et hovedprojekt, der detaljerer projektforslaget yderligere. I tilknytning til planerne om et boligbyggeri udfor den nordlige ende af strandparken er der iværksat en fredningsprocedure for den nye Amager Strandpark. Desuden er der omkring årsskiftet 2003/2004 gennemført offentlighedsfaser for såvel miljøvurdering (VVM) og lokalplanforslag. Anlægsarbejderne planlægges påbegyndt foråret 2004, således at den nye fremskudte strand kan indvies i sensommeren 2005.

Den videre proces for gennemførelse af Amager Strandpark fremgår af følgende diagram:



Proces for anlæg af Amager Strandpark


## Projektbeskrivelse

Gennemgang af Basisprojektets opbygning og hovedelementer på grundlag af bl.a. tekst og illustrationer i Projektforslag, September 2003, side 4, 8 og 11.

Projektet for Amager Strandpark er udarbejdet som et basisprojekt, der dels danner grundlag for den nødvendige myndighedsbehandling, udbud og udførelse.

Basisprojektet repræsenterer et færdigt funktionsdueligt projekt med strande, klitter, adgangsveje og servicefaciliteter.

Fremtidige udviklingsmuligheder er skitseret i notatform som retningslinier for funktions- og adferdsmuligheder og i videst muligt omfang indarbejdet i bestemmelserne i lokalplan og fredningskendelse.



Basisprojektet

### Hovedelementer i Amager Strandpark

I basisprojektet består Amager Strandpark af tre hovedområder:

- En ca. 2 km lang ø med brede badestrande med gradvist dybere vand langs hele den østlige kystlinje.
- En lagune og i tilknytning hertil åben forbindelse til Øresund mod nord og mod syd samt god vandudskiftning.
- Den nuværende Amager Strand

Hovedområderne i Amager Strandpark opdeles og benævnes som:

- Den naturprægede landskabsstrand mod nord på den nye ø, og den parkprægede bystrand mod syd.
- De mellemliggende vandområder opdeles i Lagunen, Kanalen og Anløbshavnen.
- Den eksisterende Amager Strand


Strandparken udformes lavt med en gennemgående terrænhøjde i kote + 1,4 meter og med lave klitter indtil kote +2,5 meter. I forbindelse med strandparkens bygninger, åbnes der mulighed for at gå op på en opfyldnings højde på 3,5 meter. De lave opfyldningshøjder og en lav vegetation fastholder en stor grad af åbenhed. Beplantningen skal derfor vedligeholdes uden stærk tilgroning. De broer, der skal forbinde øen med kysten, udformes som lave konstruktioner, der respekterer det åbne kystlandskab. Terrænkoten for Amager Strandvej er ca. + 2,0 til 2,5 meter.

Udsigten fra Amager Strandpark fastholdes. Oplevelsen med store vandflader vil stadig dominere udsigten. Lagunen og det lave profil af den nye ø vil sikre en udsigt imod horisonten. Det betyder, at kystens nuværende og fremtidige karakteristiske landmærker vil blive fastholdt med udsyn mod nord, øst og syd, skibene i sejlrenden, Øresundsbroen, Saltholm, Prøvestenen, vindmølleparken og lufthavnen. Med den nye placering som projektforslaget giver mulighed for, vil Helgoland også få en fremtrædende rolle i kystlandskabet.

Der etableres 333 permanente parkeringspladser i den sydlige del af strandøen, heraf et mindre antal som handicapparkeringspladser. Desuden kan der åbnes for parkering til ca. 667 biler på grønningen på dage med mange besøgende. Øvrige dage kan grønningen bruges til rekreative formål. I den nordlige del af strandøen etableres alene enkelte parkeringspladser til handicappede, og der etableres ingen parkeringspladser i den eksisterende strandpark.

Cykelparkering etableres med 4.000-5.000 pladser, som opfylder det skønnede behov i en normal weekend i sommerperioden. Parkeringen er fordelt mange steder og tæt på selve strandarealerne.

### *Den naturprægede landskabsstrand*



Landskabsstranden

Den nordlige to tredjedel af strandøen udformes som en naturpræget strand med en ca. 50 meter bred strandflade mod øst. Det er et fællestræk for hele denne del af stranden, at den udføres med så få 'tekniske' elementer som muligt - naturindholdet kan udvikle sig betydeligt. Det tilstræbte strandprofil under vandlinien vil falde gradvist til ca. 2 meters dybde. Bag stranden skabes klitter udformet som lave, hvælvede former med en generel højde på +2,5 meter og et grundniveau på +1,4 meter. Op mod strandstationerne kan klitterne dog stige til +3,5 meter for at give stationerne et modspil. Klitterne og lavninger tilplantes med typiske klitplanter som hjelme og marehalm som de karakterdannende beplantninger i den landskabelige strand. Klitternes afslutning ind mod lagunen giver en smal strand formet med opholdsområder mellem klitterne. På de dele af arealet der benyttes meget, vil der kunne opretholdes søpestrande som er ideelle for børnefamilier. På andre dele vil arealet gro til med sivbevoksning.


En snoet sti med fast belægning giver forbindelse nord-syd mellem klitterne. Belægningen udføres i en lys beton, og bliver en integreret del af stranden.

En stibro giver adgang for cykler og fodgængere fra Amager Strandvej over Lagunen. Stibroen er udformet som en traditionel træbro. Stibroen fortsætter i en sti, som føres fra vest mod øst videre over en grønning/opholdszone, hvor den primære cykelparkering til den naturprægede strand er placeret. Der er placeret en strandstation, hvor stien går gennem klitterne til stranden.

Strandstationen indeholder toiletfaciliteter, kiosk, brusefaciliteter samt en personalefunktion for livreddere.

Grønningen tilsås med en for strandarealer egnet blanding af græsser og blomstrende vækster.

## Nordre Mole




Nordre Mole

Nordre mole udgør afslutningen af Amager Strandpark mod nord og danner rygraden i den nordlige aktivitetszone til klubber m.v. Molen udformes med en offentlig promenade. Vandområdet ud for Nordmolen grænser op til både det fremtidige boligprojekt og den eksisterende indsejling til Sundby Havn. Aktivitetszonen ved nordmolen er udlagt som et område til klubaktiviteter m.v. I aktivitetszonen er reserveret et byggefelt på ca. 4400 kvadratmeter til evt. genhusning af de klubber, der ligger i området etableres klubhuse i tilknytning til vandet samt en café. Café funktionen vil kunne knytte sig til en fremtidig placering af Helgoland.

Helgoland er på oversigtsplanen som én mulighed angivet indbygget i de faste konstruktioner for Nordre Mole.

## Den parkprægede bystrand



Den parkprægede bystrand

Den sydlige tredjedel af øen udformes med en anderledes karakter end Landskabsstranden. Selve sandstranden har en bredde på ca. 65 meter der afgrænses af en langstrakt promenade. Promenaden giver mulighed for både promenerende og ophold. Bag promenaden udlægges græsarealer egnet for ophold og leg. Promenaden er tænkt som et samlingssted for oplevelser og rekreation med en opblomstring af aktiviteter i badesæsonen. Den 700 meter lange promenade fører fra pynten længst mod øst til strandens afslutning ved Anløbshavnen og Kanalen i syd.



Fra promenaden er der trapper og broer til sandstranden. Der er desuden etableret en lav brystning mellem sandstranden og promenaden. Brystningen kan bruges til at sidde på, eller som ryglæn når man opholder sig på stranden. Endelig er der i den sydligste ende endnu en handicapbadebro.

Grønningen kan bruges til rekreative aktiviteter, boldspil og festivalplads. En del af grønningens areal indgår som en del af parkeringsdækningen under spidsbelastninger, med plads til yderligere 667 biler.

#### *Aktivitetsområder*

Der er udlagt begrænsede aktivitetszoner ved kanalen i den sydlige del af stranden, til fremtidige aktiviteter og byggeri for den kommende anvendelse af strandområdet.

#### *Beplantning*

Grønninger og opholdsarealer bag Promenaden fremstår som græsarealer. På græsarealerne optræder beplantningsgrupper med buske som buketorn og tjørn – iblandet træer som fyr. Der kan iblandes hyld i beplantningsgrupperne i de mest beskyttede områder.

#### *Pynten*

Pyntens særlige udformning sikrer stabiliteten af de nye nordøst- og sydøstlige kystlinier. Samtidig er Pynten udviklet som et særligt mål for gæsterne i området. Der er på pynten udlagt aktivitetszoner, der vil muliggøre en udvikling af publikumsrettede servicefunktioner. Her kan f.eks. placeres café og restaurant, enten permanent eller i sommerperioden. Andre kommercielle aktiviteter f.eks. udlejning af udstyr til surfere og dykkere kan udvikles. Længst mod øst afsluttes pynten med et rev, som kan blive et særligt aktivitetsområde for dykkere.

# Vandbygningstekniske Forhold

## *Kysthydrauliske Undersøgelser*

De kysthydrauliske undersøgelser i forbindelse med planlægningen af Amager Strandpark er udført af DHI og har blandt andet omfattet

- Fastlæggelse af referenceniveauer
- Kortlægning af vind og bølger
- Fastlæggelse af Strandprofiler og planform
- Sæsonvariationer for strandens planform
- Analyse af laguneperimeter
- Konsekvensvurdering af vandkvalitet og badeforhold
- Vurdering af akkumulering af ålegræs og fedtmøg
- Detailanalyse omkring Pynter
- Sammenstilling af Hydraulisk Design Basis

## *Materialer til Strande, klitter og opfyldning*

Krav og specifikationer for sandmaterialer til opbygning af strand og klit er væsentlige for sikring af en stabil strandform og til begrænsning af fygning fra sandoverfladen. Ligeledes er kriterier for genanvendelse af lokale fyldmaterialer af betydning for en optimal gennemførelse af projektet. De vandbygningstekniske undersøgelser, der kommer på tale i tilknytning hertil omfatter blandt andet

- Kortlægning af lokale geotekniske forhold
- Analyse af anvendelsesmuligheder for lokale materialer
- Krav til strandsand, kvalitet, farve mv.
- Muligheder og begrænsninger for indvinding af sand
- Miljømæssige forhold


## Andre forhold

En række forhold med indirekte tilknytning til vandbygning spiller en betydelig rolle for planlægning og projektering af Amager Strandpark og jeg vil til slut give en kort beskrivelse af den indflydelse og påvirkning, der knytter sig til følgende forhold

- Koordinering med andre projekter
- Naboforhold
- Fredning
- Marin arkæologi



# Thyborøn Havn - Masterplan og VVM



Plan over Thyborøn Havn 1918 med angivelse af pladsleje. Udarbejdet af Vandbygningsvæsenet.

## Thyborøn Havn 2001 – Kommunal selvstyrehavn



## Masterplan 2002-2022


### Markedsvurdering:

- Industrifisk
- Konsumfisk
- Godstransport

### Tilstandsvurdering:

- Vel vedligeholdte spunsvægskajer med anoder
- Blød bund
- 5-10 kN/m<sup>2</sup> – problem for anden brug end fiskeri
- Årlig oprensning ca. 30.000 m<sup>3</sup>, heraf 6-7.000 m<sup>3</sup> forurennet i eget depot ved Cheminova

# Typisk kajtværnsnit





Kapacitetsvurdering > < Markedsvurdering

Industrifisk – ny uddybning


Konsumfisk – ubrudt kølekæde - konsumcenter

Sten og grus – mere plads og mere kaj og større dybde

Udbygningsforslag

Rentabilitetsberegninger


## Masterplan udgave 1



Respons: Støv og støj fra stenudbygning


# Thyborøn Havn – Masterplan og VVM

## Masterplan udgave 2





## VVM

- sommeren 2003 igangsættes VVM
- forventes godkendt sommeren 2004
- visualisering:



-Thyborøn måske langt væk, men



## Foreløbig konklusion på VVM


Aktivitet	Hovedforslag	Alternativ
<b>Planforhold</b>		
- Internationale naturbeskyttelsesområder	0	0
- Naturreservater	0	0
- Biotopområder (Syddalsten)	2	2
- Øvrige planforhold <sup>1</sup>	1	1
<b>Landskab</b>		
- Visuelle forhold	1	1(3) <sup>1</sup>
<b>Marine forhold</b>		
- Kystmorfologi	0	0
- Vandkvalitet	1	0-1
- Marin flora	1	1
- Bundfauna	1	1
- Fisk	0-1	0-1
- Fiskeri	0	0
- Havpattedyr	0	0
<b>Fugle</b>	2	1
<b>Trafik</b>	2	1
<b>Støj, vibrationer</b>	1	2-3
<b>Luftforurening</b>	1	2
<b>Spildevand og affald</b>	0	0
<b>Fritid</b>	1	1
<b>Kultur</b>	0	0
<b>Anvendelse af ressourcer</b>	2	1
<b>Socioøkonomi</b>	2	2
<b>Fysiske forhold (marint område)</b>		
- Inddæmning af havbund (ha)	21,1	16,4

1: 1(3) = udest opførelse af støjmur (inkludativ opførelse af støjmur)

2: Direkte og indirekte effekter på beskæftigelse er begrænset men størst for hovedforslag

## Oplæg til numerisk studie:


- Bølgeuro ved ny kaj (ligge- og besejlingsforhold)
- Strømhastigheder ved ny kaj (ligge- og besejlingsforhold)
- Sedimenttransportforhold (bibeholdelse af selvrensningsevne i Sælhunde-holmløbet)
- Sedimentspredning ved uddybning
- Vandudskiftning i Nissum Bredning & Thyborøn lagune






# Thyborøn Havn Masterplan og VVM -

## Bølgegeneration i Nissum Bredning




Vandstand	Maksimal signifikant bølgehøjde	Hyppighed
+0.00	$H_s > 0,3 \text{ m}$	113 t/år
+0.00	$H_s > 0,4 \text{ m}$	16.2 t/år
+0.00	$H_s > 0,5 \text{ m}$	2,5 t/år
+0.00	$H_s > 0,6 \text{ m}$	0,4 t/år



MIKE 21NSW: Eksempel på udbredelse af bølger i Nissum Bredning ved 10 års vind fra Syd Øst og normal vandstand.



## Strømførhold i Thyborøn Kanal



Strømstatistik baseret på KDI's strømmålinger fra 1996-1998.  
Bemærk: Stærkere indadgående strøm, end udadgående.

## Strømførhold ved ny kaj

Stærkere udadgående strøm end indadgående ved Ny Kaj, dvs. modsat Kanalen.



Forklaring :

- Ved indadgående strøm i Thyborøn Kanal spules vand ud over fjordgrunden.
- Ved udadgående strøm foregår hovedtransporten i Sælundeholmløbet

Maksimal strømhastighed	Hyppighed Eksisterende forhold	Hyppighed Ny Sydhavn (6-7-8m)
Indadgående strøm		
$U_{kaj} > 0,5 \text{ m/s}$	500 t/år	300 t/år
$U_{kaj} > 0,6 \text{ m/s}$	90 t/år	20 t/år
$U_{kaj} > 0,7 \text{ m/s}$	2 t/år	1 t/år
Udadgående strøm		
$U_{kaj} > 0,8 \text{ m/s}$	300 t/år	500 t/år
$U_{kaj} > 1,0 \text{ m/s}$	25 t/år	60 t/år
$U_{kaj} > 1,2 \text{ m/s}$	2 t/år	6 t/år

## Udvælgelse af modelscenarier for ST beregning


De betydende strømhastigheder for sedimenttransport i Sælundeholmløbet, bestemmes ved vægtning af teoretisk sedimenttransportkapacitet



## ST Model resultater

- Sælundeholmløbet er selvrensende i indsejlingen til den nye kaj
- Anlæggelse af kajen medfører ikke tilsanding af Løbet
- Der vil forekomme lokal sedimentation langs kajen

Model	Sedimentation af indsejling [m <sup>3</sup> /år]	Sedimentation langs kaj [m <sup>3</sup> /år]
Eksisterende forhold	-26.000	-6.200
Fremtidige forhold u. uddybning	-2.000	4.100
Fremtidige forhold m. uddybning til -8 m	-8.000	1.300



the 1990s, the number of people in the UK with a long-term condition has increased by 50% (Department of Health 1999).

There is a growing emphasis on the need to improve the management of long-term conditions in the community. The Department of Health (1999) has set out a number of key objectives for the management of long-term conditions, including the need to ensure that people with long-term conditions are able to manage their condition effectively, to prevent complications and to avoid hospital admission. The National Institute for Clinical Excellence (NICE) (2001) has also published guidelines on the management of long-term conditions, which emphasize the need for a holistic approach to care, taking into account the physical, psychological and social aspects of the condition.

One of the key challenges in the management of long-term conditions is the need to ensure that people are able to access the services they need. This can be a particular problem for people who live in rural areas or who have limited mobility. The Department of Health (1999) has identified the need to improve access to services for people with long-term conditions as one of its key priorities. The NICE (2001) guidelines also emphasize the need to ensure that people have access to the services they need, including advice and support, and to ensure that services are accessible to all people, regardless of their background or circumstances.

One of the ways in which access to services can be improved is through the use of telehealth. Telehealth is the use of technology to provide health care services remotely. This can include a range of services, including advice and support, monitoring and assessment, and the delivery of certain treatments. Telehealth has a number of advantages, including the fact that it can be used to provide services to people who live in rural areas or who have limited mobility. It can also be used to provide services to people who are unable to attend a clinic or hospital.

There are a number of challenges associated with the use of telehealth, however. One of the main challenges is the need to ensure that the services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner. Another challenge is the need to ensure that the services are accessible to all people, regardless of their background or circumstances. The Department of Health (1999) has identified the need to ensure that telehealth services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner as one of its key priorities. The NICE (2001) guidelines also emphasize the need to ensure that telehealth services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner.

One of the ways in which the challenges associated with the use of telehealth can be addressed is through the use of a range of technologies. This can include the use of videoconferencing, which allows people to see and hear each other in real time. It can also include the use of remote monitoring devices, which allow people to monitor their condition remotely. The Department of Health (1999) has identified the need to ensure that telehealth services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner as one of its key priorities. The NICE (2001) guidelines also emphasize the need to ensure that telehealth services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner.

There are a number of challenges associated with the use of telehealth, however. One of the main challenges is the need to ensure that the services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner. Another challenge is the need to ensure that the services are accessible to all people, regardless of their background or circumstances. The Department of Health (1999) has identified the need to ensure that telehealth services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner as one of its key priorities. The NICE (2001) guidelines also emphasize the need to ensure that telehealth services are of a high quality and that they are delivered in a secure and confidential manner.

## Tuborg Syd



COWI

## Tuborg Syd

Bygherre: Carlsberg Ejendomme

Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S


Ingeniør: COWI A/S

Havneejer: KDY

*Kongelig Dansk Yachtforening*



Vinderprojekt i konkurrencen om området Tuborg Syd i Hellerup.  
En ny bydel med mulighed for 210.000 m<sup>2</sup> byggeri.



COWI

## Tuborg Syd



COWIs ydelser: Trafikplanlægning  
Infrastruktur med forsyningsinstallationer  
Veje og bro  
Marine arbejder

10. juni 2000

BA

COWI

## Tuborg Syd

### Marine Arbejder:


#### Havneplanlægning

- Bådepladser
- Fortøjningsarrangement
- Havnefunktioner
- Forsyning og betalingsanlæg
- Affaldshåndtering
- Bølgeurosimulering
- Vandkvalitet

#### Konstruktioner

- Spunsvægge
- Midlertidig dæmning
- Opfyldning/udbygning/udgravning
- Støtemure i præfabrikeret betonelementer
- Træbro i azobé
- Bølgebryder og stenkiste

#### Ny kystlinie



4

10. juni 2000


BA

COWI

## Tuborg Syd

Generelle bølgeklimate udenfor havnen er undersøgt med MIKE21 Nearshore Waves modulet.

Til bestemmelse af bølgeklimaet inde i havnen er MIKE21 Boussinesq Waves modulet anvendt.




Stikalsmål [m]	Bølger ind fra siden		Bølger ind fra stævnen	
	Periode, $T_p$ [s]	Bølgehojde, $H_{ms}$ [m]	Periode, $T_p$ [s]	Bølgehojde, $H_{ms}$ [m]
4 - 10	$\leq 2,0$	0,20	$< 2,5$	0,20
	2,0 - 4,0	0,10	2,5 - 4,0	0,15
	$> 4,0$	0,15	$> 4,0$	0,20
10 - 16	$< 3,0$	0,25	$< 3,5$	0,30
	3,0 - 5,0	0,15	3,5 - 5,5	0,20
	$> 5,0$	0,20	$> 5,5$	0,30
16 - 20	$< 3,0$	0,30	$< 4,5$	0,30
	3,0 - 6,0	0,15	4,5 - 7,0	0,25
	$> 6,0$	0,25	$> 7,0$	0,30

Anbefalede bølgekriterier  
Ref.: PIANC: Criteria for movements of moored ships in harbours.  
A practical guide, 1995

COWI

## Tuborg Syd

### Typisk tværsnit i kanalanlæg



COWI



## Tuborg Syd

Etablering af kraftig spunsvæg af hensyn til den hårde moræne Hoesch 3600 og LX 32



2002-03-27



Spuns og forankringsarbejder skulle koordineres med opførelsen af bygninger. Spunsen blev tildækket efter etablering af hensyn til adgangsveje mv.

COWI

## Tuborg Syd



Midlertidig dæmning



Kanaludgravning tørt



Opfyldning af kanalbassin

2002-04-04

COWI

## Tuborg Syd

### Etablering af landanlæg



Bestemte og overflade af landanlæg

et af de nye anløbsbroer

2 25. jan. 2014 04

COWI

## Tuborg Syd

### Anløbsbro i azobæ



Kajbolte pr. side, 30 stk.  
Redningsline (kote +0.25 mØN)

I disse ingen rednings- eller sikkerheds-  
udrustning i lysbølgebæltet.

#### Installationer:


Lys  
Vand  
Strøm 10A/32A  
Kabel-TV  
Internet (trådløst)



2 25. jan. 2014 04

COWI

## Tuborg Syd



Den færdige kanal



## Færgeterminal i Mellembassin

Bygherre: Københavns Havn A/S  
Bygherre Rådgiver: COWI A/S  
Byggestyring: TK Styring  
Totalentreprenør: MT Højgaard a/s  
Entreprenørrådgiver: Rambøll



## Arbejdes beskrivelse

- Nedbryd og indbyg Danlink færgelejet i et nyt færgeleje
- Afkort Langelinie med ca. 70m
- Afkort Redmolen med ca. 60m
- Marmorkaj indsnævres





 MTHøjgaard



 MTHøjgaard


## Hovedmængder:

- Nedbrydning og knusning af 10.000 m<sup>3</sup> betonkonstruktioner
- Uddybning af ca. 92.000m<sup>3</sup>
- Ramning af 800 lbm. spunsvæg, tværforankring og borede ankre
- Beton hammer
- Jordarbejder-udgravning og genindbygning af 70.000m<sup>3</sup>
- Vejbelægninger 12.000 m<sup>2</sup> densiphalt, 20.000m<sup>2</sup> asfalt,
- Plastbelægninger 10.000m<sup>2</sup> indiske brosten, kinesisk granitfliser og portugisiske chausseseen
- 4,5 km kinesiske kantsten
- Ledningsarbejder-regn, spilde, kabeltrækrør, el, vand og fjernvarme
- Aptering skilte, afstribning beplantning og toldhegn












 MTHøjgaard



 MTHøjgaard



# MIDDELFART TRAFIKHAVN



**Carl Bro**  
Intelligent Solutions

Miljø • Industri & Marine • IT & Telekommunikation • Management • Byggeri • Anlæg • Energi • Landbrug

# **MIDDELFART TRAFIKHAVN**

- **Udvidelse af Kajanlæg i 2003**
- **Bygherre: Associated Danish Ports A/S  
(Fredericia, Nyborg og Middelfart havne)**
- **Rådgiver: Carl Bro**
- **Hovedentreprenør: Per Aarsleff A/S**




# **MIDDELFART TRAFIKHAVN**

- I 2002 var Middelfart Trafikhavn Danmarks ca. 40. største trafikhavn
- Efter udvidelsen i 2003 fremstår Middelfart Trafikhavn nu som Danmarks 13. største trafikhavn
- Kriterium: vanddybde



# MIDDELFART TRAFIKHAVN



# MIDDELFART TRAFIKHAVN



**Carl Bro**  
Intelligent Solutions

Miljø • Industri & Marine • IT & Telekommunikation • Management • Bygget • Anlæg • Energi • Landbrug




# MIDDELFART TRAFIKHAVN

- Bedste jordlag:  
Indpumpet sandfyld
- Dårligste jordlag:  
Lillebæltsler (tertiært ler),  
langtidsparametre:  
 $\varphi'_k = 14,5^\circ$   
 $c' = 2,0 - 7,5 \text{ kN/m}^2$



# MIDDELFART TRAFIKHAVN



# MIDDELFART TRAFIKHAVN

- Belægning  
9 cm betonbelægningssten +  
afretningslag

15 cm cement- og flyveaskestabiliseret  
grus

- Fald  
20 ‰  
Dog 15 ‰ ved kajkanten aht. mobilkraner






# MIDDELFART TRAFIKHAVN



# MIDDELFART TRAFIKHAVN




**Carl Bro**  
Intelligent Solutions

Miljø • Industri & Marine • IT & Telekommunikation • Management • Byggeri • Anlæg • Energi • Landbrug

# MIDDELFART TRAFIKHAVN

Lillebælt



**Carl Bro**  
Intelligent Solutions

Miljø • Industri & Marine • IT & Telekommunikation • Management • Byggeri • Arkitektur • Energi • Landbrug

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995 (Department of Health 1996).

There is a growing emphasis on the need to improve the quality of care in the public sector, and to ensure that the public sector is able to meet the needs of the population. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care. The Act requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care.

The Health Care Act 1999 is a landmark piece of legislation, which sets out the framework for the regulation of health care. It requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care. The Act requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care.

The Health Care Act 1999 is a landmark piece of legislation, which sets out the framework for the regulation of health care. It requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care. The Act requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care.

The Health Care Act 1999 is a landmark piece of legislation, which sets out the framework for the regulation of health care. It requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care. The Act requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care.

The Health Care Act 1999 is a landmark piece of legislation, which sets out the framework for the regulation of health care. It requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care. The Act requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care.

The Health Care Act 1999 is a landmark piece of legislation, which sets out the framework for the regulation of health care. It requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care. The Act requires health care providers to ensure that they meet the needs of the population, and to ensure that they are able to provide a high quality of care.



## LNG Terminal

En vandbyggers hverdag

af Lars Gjørret, COWI





LNG Terminal i Ras Laffan, Qatar

COWI

## LNG Terminal


Geografisk placering af LNG projekt



COWI

## LNG Terminal

Igangværende COWI projekter i Ras Laffan






COWI

## LNG Terminal, Ras Laffan, Berth 3

RG, the "Company":  
CMS&A, the "Contractor":

Marine Design Consultant:


RasGas  
Snamprogetti,  
Chiyoda & Co. WLL  
COWI




COWI

## LNG Terminal, Ras Laffan, Berth 3

Loading Platform



Mooring Dolphins





Breasting Dolphins



COWI

## LNG Terminal, Ras Laffan, Berth 3



Mooring / Breasting Dolphins



COWI

## LNG Terminal, Ras Laffan, Berth 3

### Loading Platform




COWI

## LNG Terminal, Ras Laffan, Berth 3

### Modellering af rubble mound

Effekten af rubble mound ("svagt" materiale) ovenpå limestone ("stærkt" materiale) samt skråning foran



COWI